Maschinen und Elektrische Werkzeuge

Legende:

- □ Allgemeine Sicherheitseinweisung zur Bedienung notwendig
- □ Gerätespezifisches Training zur Bedienung notwendig, mehr Infos siehe Geräteseite
- □ Vereinsmitgliedschaft zur Bedienung notwendig
- □ Weitere Voraussetzungen, siehe Geräteseite

Maschine	Voraussetzungen	Standort	Status	Verantwortliche
3D Drucker	□□□	Elektro	ok	chaos, fp2000, momar
Akkuschrauber		Holz	ok	Andrè, Totti
Bandsäge		Holz	fehlt	
Bandschleifer		Holz	fehlt	Andrè, Totti
CNC-Fräse ("Lobotomat 3000")	□□□	Metall	im Aufbau	momar, maddi
Dekupiersäge	□	Holz	ok	
Doppelschleifer	□	Metall	ok	
Drehbank	□□⚠	Metall	ok	gleissalat
Dreiecksschleifer	□	Holz	ok	
Druckluft-Nadelentroster	□□	Lager	ok	
Druckluft-Tacker	□	Holz	ok	Andrè, Totti
Elektroschrauber		Holz	ok	Andrè, Totti
Exzenterschleifer		Holz	fehlt	Andrè, Totti
Flachdübelfräse	□□	Holz	ok	
Fülldrahtschweißgerät	□□	Metall	ok	maddi
Heißklebepistole		Lager	ok	
Holzstaub- und Spanabsaugung		Holz	ok	
Kappzugsäge	□□	Holz	ok	
Kompressor		Lager	ok	
Laminiergerät		Lager	fehlt?!	
Lasercutter	□□□	Lager	ok	fp2000, maddi, citizenvier, momar
Lötstationen	□	Elektro	ok	chaos, citizenvier
Metallsägen	□	Metall	ok	
Nass-/Trockensauger		Holz	ok?!	momar
Oberfräse	□□	Holz	ok	
Plasmaschneider	□□	Metall	ok	
Schwingschleifer	□□	Lager	fehlt?!	
Standbohrmaschinen	□	Holz/Metall	ok	fpf2000
Stichsäge		Lager	ok	
Tischkreissäge	□□	Holz	ok	momar

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/makerspace:maschinen

Dokument zuletzt bearbeitet am: **11.09.2026 08:48**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/