Maschinen und Elektrische Werkzeuge

Legende:

- □ Allgemeine Sicherheitseinweisung zur Bedienung notwendig
- □ Gerätespezifisches Training zur Bedienung notwendig, mehr Infos siehe Geräteseite
- □ Vereinsmitgliedschaft zur Bedienung notwendig
- □ Weitere Voraussetzungen, siehe Geräteseite

Maschine	Voraussetzungen	Standort	Status	Verantwortliche
3D Drucker	□□□	Elektro	ok	chaos, fp2000, momar
Akkuschrauber		Holz	ok	Andrè, Totti
Bandschleifer		Holz	fehlt	Andrè, Totti
CNC Fräse	□□□	Metall	im Aufbau	momar, maddi
Dekupiersäge	□	Holz	ok	
Doppelschleifer	□	Metall	ok	
Drehbank	□□⚠	Metall	ok	gleissalat
Dreiecksschleifer	□	Holz	ok	
Drucklufttacker	□	Holz	ok	Andrè, Totti
Elektroschrauber		Holz	ok	Andrè, Totti
Exzenterschleifer		Holz	fehlt	Andrè, Totti
Flachdübelfräse	□□	Holz	ok	
Heißklebepistole		Lager	ok	
Kappsäge	□□	Holz	ok	
Kompressor		Lager	ok	
Laminiergerät		Lager	fehlt?!	
Lasercutter	□□□	Lager	ok	fp2000, maddi, citizenvier, momar
Lötstationen	□	Elektro	ok	chaos, citizenvier
Metallkappsäge	□	Metall	ok	
Nadelentroster	□□	Lager	ok	
Oberfräse	□□	Holz	ok	
Plasmaschneider	□□	Metall	ok	
Schweißgerät	□□	Metall	ok	maddi
Schwingschleifer	□□	Lager	fehlt?!	
Spanabsaugung		Holz	ok	
Ständerbohrmaschine	□	Metall	ok	
Standbohrmaschine	□	Holz	ok	fpf2000
Staubsauger		Holz	ok?!	Andrè, Totti
Stichsäge		Lager	ok	
Tischkreissäge	□□	Holz	ok	momar

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/makerspace:maschinen?rev=1788377431

Dokument zuletzt bearbeitet am: **02.09.2026 19:30**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/