

Maschinen und Elektrische Werkzeuge

Legende:

- ☐ Allgemeine Sicherheitseinweisung zur Bedienung notwendig
- ☐ Gerätespezifisches Training zur Bedienung notwendig, mehr Infos siehe Geräteseite
- ☐ Vereinsmitgliedschaft zur Bedienung notwendig
- ☐ Weitere Voraussetzungen, siehe Geräteseite

Maschine	Voraussetzungen	Standort	Status	Verantwortliche
3D Drucker	☐ ☐ ☐	Elektro	ok	chaos, fp2000, momar
Akkuschrauber		Holz	ok	Andrè, Totti
Bandschleifer		Holz	fehlt	Andrè, Totti
CNC Fräse	☐ ☐ ☐	Metall	im Aufbau	momar, maddi
Dekupiersäge	☐	Holz	ok	
Doppelschleifer	☐	Metall	ok	
Drehbank	☐ ☐ ☐	Metall	ok	gleissalat
Dreiecksschleifer	☐	Holz	ok	
Drucklufttacker	☐	Holz	ok	Andrè, Totti
Elektroschrauber		Holz	ok	Andrè, Totti
Exzeterschleifer		Holz	fehlt	Andrè, Totti
Flachdübelfräse	☐ ☐	Holz	ok	
Heißklebepistole		Lager	ok	
Kappsäge	☐ ☐	Holz	ok	
Kompressor		Lager	ok	
Laminiergerät		Lager	fehlt?!	
Lasercutter	☐ ☐ ☐	Lager	ok	fp2000, maddi, citizenvier, momar
Lötstationen	☐	Elektro	ok	chaos, citizenvier
Metallkappsäge	☐	Metall	ok	
Nadelentrostter	☐ ☐	Lager	ok	
Oberfräse	☐ ☐	Holz	ok	
Plasmaschneider	☐ ☐	Metall	ok	
Schweißgerät	☐ ☐	Metall	ok	maddi
Schwingschleifer	☐ ☐	Lager	fehlt?!	
Spanabsaugung		Holz	ok	
Ständerbohrmaschine	☐	Metall	ok	
Standbohrmaschine	☐	Holz	ok	fpf2000
Nass-/Trockensauger		Holz	ok?!	momar
Stichsäge		Lager	ok	
Tischkreissäge	☐ ☐	Holz	ok	momar

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/makerspace:maschinen?rev=1789114540>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **11.09.2026 08:15**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>

