

Hier sammeln wir Informationen zum Objekt in der Wilhelm-Külz-Straße. Bitte ergänzt bekannte Informationen und nutzt die [Bewertungssektion](#) gerne auch für eigene Meinungen.

## Bisherige Kommunikation

- 05.09.2013 Mail an Herrn Bredecke
- 09.09.2013 Anruf, Nachfrage zu genauer Nutzung, Rückruf angekündigt
- 13.08.2013 Anruf meinerseits, keinen erreicht
- 16.08.2013 eigener Anruf: Termin für 17.09. 17:00Uhr zugesagt
- 17.09.2013 Besichtigung mit Marvin, Stephan T. und Stefan

## Objektbeschreibung

- Werkstatthallen Wilhelm-Külz-Straße
- Vermieter: [Bredereck Immobilien](#)
- [Koordinaten](#) / [Luftbild](#)
- Grundriss nach Gedächtnis (also nicht massstabsgetreu)
- Zugang über Innenhof nach abschliessbarer Tür/Tor
- Objekt 1 besteht aus 2 etwa gleich großen Werkhallen
  - insg. etwa 197qm
- ehem. Galvanikbetrieb; typische Werkhallen aus Betonelementen
- 2te Halle liegt ca. 50cm tiefer, verbunden durch Tür + Rampe
  - momentan an beiden Türen Vorräume/Schleusen aus Sperrholz 2mx2mx
- Erste Halle mit Oberlichtern, Brauchwasseranschluss und Abfluss
- Zweite Halle fensterlos bis auf 2 Glasbausteinfenster zum Gang im Gebäude daneben
  - ehem. Tür zum Gang liesse sich wieder freilegen, ist aber nicht wirklich gewünscht
- Toiletten (je einmal klein (w) und größer mit Waschtisch und (inoperablen) Duschen (m)) im Nebengebäude
- Innenhof (befahrbar) mit kleiner Grünfläche
  
- 2tes Objekt besteht aus einer Werkhalle und einem langen Gang (ca. 3m breit)
  - insg. ca. 76qm
- Halle ist etwas kleiner als bei Objekt 1, hat aber Oberlichter
- eigenes, kleines WC
- ebenfalls Brauchwasseranschluss vorhanden
- Zugang über nicht zum Objekt gehöriges Lager
  - momentan recht vermüllt

## Ausstattung und Zustand

- Strom vorhanden, Leitungen und Dosen neu und aufputz
  - Kraftstrom zumindest in Objekt 2
  - separater Zähler, zumindest für Objekt 1
- Brauchwasser-/Abwasseranschluss in Halle 1
  - Anschlussart war nicht sichtbar
  - kein Trinkwasser!
- Sanitäre Anlagen in marodem DDR-Zustand. Gerade so benutzbar.
  - Bei Objekt 1 mit anderen Mietern geteilt
- Telefonanschluss (technisch) vorhanden
- In Objekt 1 moderne Konvektionsheizkörper in ausreichender Zahl
  - In Objekt 2 alte Strahlungsheizkörper
  - Abrechnung pauschal über qm-Schlüssel
- moderne Verbundfenster
- Objekt 1 momentan mit Bareinrichtung, Vermietung aber leer, Übernahme auf Anfrage
  - Objekt 2 momentan komplett eingeräumt, Vermietung sicher ebenfalls leer
- Decken rohe Betonelemente, Wände von roh/unverputzt bis verputzt/gemalert, Fussboden Estrich/Beton
- Aussenbereich hauptsächlich unsarniert / Mauerwerk / Baustellenflair
- Gemeinsames Schloss am Aussentor/tür
- Innenhof, Zugang durch Tor/Tür, für Ladetätigkeiten befahrbar, kleine Grünfläche
  - Mitbenutzung erlaubt, momentan aber recht verstellt (Kunst)
- Umgebende Mieter alle Gewerbe (Schweißer, Tischler (Objekt 2), TV-Produktion)
- Spätshop ca. 100m entfernt

## Mietdetails

- alle Preise erst mal nur geschätzt
  - 2 Euro/qm Kaltmiete
  - + ca. 1,70 Euro/qm Nebenkosten
  - + 19% MwSt
  - nach „Amortisierung“ unserer eigenen Renovierungsarbeit Erhöhung der Kaltmiete auf 3 Euro/qm
  - direkt vom Besitzer, keine Maklercourtage
- ca. 197 qm für Objekt (= 803 Euro warm, später 1038 Euro)
  - ca. 79 qm für Objekt 2 (= 322 Euro warm, später 416 Euro)
- Nebenkosten, insbesondere Heizkosten als erheblich eingeschätzt
  - dauerhafte Beleuchtung für fensterlosen Raum kommt noch dazu
- Zugang durch Vereinsmitglieder und Gäste kein Problem
  - bisher als Partylocation genutzt → wir sind kaum schlimmer
- kein Prakplatz, definitiv nicht im Innenhof
- Objekt 2 frühestens in 2-3 Monaten frei
  - Fokus des Vermieters liegt auf Objekt 1
- Renovierungen und Modernisierungen nur halbherzig angekündigt

## Bewertung

**Dauerhafter Link zu diesem Dokument:**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/hackerspace:immobilien:wilhelm-kuelz-str?rev=1379451667>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **17.09.2013 21:01**

**Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>

